

Après avoir effectué les actions ci-dessus renseigner aussi les défauts constatés à l'ATL ou sur un Additional Work comme par exemple:

- Le nombre de drains bouchés
- La matière qui en est sortie
- Etc...

**IMPACT OPERATIONNEL**

Nil.

**ACTION CORRECTIVE**

Un nouveau standard de Pitot PN : C16195BA est en cours d'installation sur panne.

Ce standard corrige ces problèmes d'indications grâce à un nouveau cheminement d'évacuation et une nouvelle implantation des drains.

**FIN**